

# CHECKLISTE FÜR IHR STUFEN-AUFMASS

## Block-, Winkel- und Legestufen

Um Treppenstufen richtig anzufragen bzw. zu bestellen, sind folgende Punkte zu beachten:

Maßangaben:

- Maße immer in „cm“ angeben
- Grundsätzlich nur „Fertigmaße“ der gewünschten Stufenelemente (keine Treppen-Rohmaße) angeben
- Stärke der Stufe
- Länge der Stufe
- Breite der Stufe
- Höhe der Stufe
- Die für das Verlegen erforderliche Lagerfuge von 0,5-1 cm und Stoßfuge von 0,5 cm muss für die Steigung, Länge und den Auftritt berücksichtigt werden.

Weitere Angaben:

- Aussparungen
- Gehrungen
- Ausklinkungen
- Kopfbearbeitung rechts (ohne/und) links

Alle Flächen, die bearbeitet werden sollen (Sichtflächen), sind auf der Skizze mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Ferner müssen alle Kanten, welche abgefast werden sollen, bezeichnet werden.

# CHECKLISTE FÜR IHR PODEST-AUFMASS

## Podestplatten

Um Podestplatten richtig anzufragen bzw. zu bestellen, sind folgende Punkte zu beachten:

Maßangaben:

- Maße immer in „cm“ angeben
- Grundsätzlich nur „Fertigmaße“ angeben (= Abmessungen der gewünschten Podestplatte)
- Länge der Podestplatte
- Breite der Podestplatte
- Breite der Stufe
- Höhe der Podestplatte
- Die für das Verlegen erforderliche Lagerfuge von 0,5-1 cm muss für die Stärke berücksichtigt werden
- Die für das Verlegen erforderliche Lagerfuge von 0,5 cm muss für die Länge und Breite berücksichtigt werden.

Weitere Angaben:

- Aussparungen (z.B. Fußabstreifer)
- Gehrungen
- Ausklinkungen

Alle Flächen, die bearbeitet werden sollen (Sichtflächen), sind auf der Skizze mit einem Pfeil zu kennzeichnen. Ferner müssen alle Kanten, welche abgefast werden sollen, bezeichnet werden. Wird bauseits ein Rahmen und Rost zum Einbau geliefert, so sind die genauen Abmessungen anzugeben.

# IHR VORTEIL – DER AUFMASS-SERVICE VON KRONIMUS

Stufen und Podestplatten



